

Bouwkundig inspectierapport



**Korenmolen 54
3481 AW Harmelen**

Fundamenteel onafhankelijk

Algemene informatie**Gekeurd object**



Adres : Korenmolen 54
Postcode : 3481 AW
Woonplaats : Harmelen
Woningtype : Tussenwoning
Bouwjaar : 1975
Status : Onbewoond

Opdrachtgever

Naam : Sijmons - Dolata
Adres : Dorpsstraat 34
Postcode : 3481 EL
Woonplaats : Harmelen
Telefoonnummer : 0348 - 44 2004
E-Mail : info@sijmons-dolata.nl

Inspectiegegevens

Soort inspectie : Bouwkundige keuring
Rapportnummer : KE23.1774
Datum inspectie : Wo 22 Nov 2023 om 11:00
Verkopend makelaar : Sijmons-Dolata Makelaardij
Aankopend makelaar :
Aanwezig bij de inspectie : Niemand
Weersgesteldheid tijdens opname : Droog in regenachtige periode
Inspecteur : R.W. van Boetzelaer

	<p style="text-align: center;"><i>Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend</i></p>  <p style="text-align: center;">R.W. van Boetzelaer</p>
---	---

Onafhankelijkheid en objectiviteit

Q-Keur garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde onderzoek. Q-Keur verklaart geen enkele commerciële binding te hebben met aannemers, makelaars of welke tussenpersoon dan ook, die de resultaten van het onderzoek zouden kunnen beïnvloeden.

Verstreckte informatie

Onderstaande vragen zijn beantwoord door de verkopende partij en/of bewoner

Zijn (of waren) er in de woning vochtproblemen aanwezig?	Onbekend
Zijn (of waren) er verstoppingen of andere rioleringsproblemen?	Onbekend
Zijn er nog zaken/gebreken te melden die van belang kunnen zijn?	Ja
- <i>Zie voor algemene zaken en opmerkingen vanuit de verkopende partij ook de verkoopbrochure en de eventueel aanwezige vragenlijst. En bovendien de informatie online (bv. Funda).</i>	
- <i>Qkeur heeft GEEN (eventueel) door verkoper ingevulde vragenlijst ontvangen of ingezien.</i>	

Uitgevoerd onderhoud/verbeteringen in eigendom, volgens opgave

Zijn er recent dakonderdelen vernieuwd?	Onbekend
---	----------

Informatie m.b.t. Vereniging van Eigenaren (VvE)

Is er een vereniging van eigenaren (VvE)?	Niet van toepassing
---	---------------------

Algemene beoordeling en kostenindicatie

Algemene beoordeling

Bouwkundige staat uitwendig

Bouwkundige staat inwendig

Algehele indruk interieur

Redelijk/matig

Redelijk

Redelijk (gedateerd)

- *Er zijn geen kosten opgenomen voor klein onderhoud en/of eventuele modernisering.*
- *Er zijn geen kosten opgenomen voor het eventueel verwijderen/saneren van asbesthoudende onderdelen. Zie ook "Milieuaspecten", pagina 7.*

Overzicht kostenindicatie:

Onderdeel	Herstel advies	Direct	Op termijn
Hellend dak	<ul style="list-style-type: none"> - De dakvlakken nazien en waar nodig pannen goed leggen en/of vervangen. Tevens de (nok)vorsten nazien en waar nodig vernieuwen/vastleggen en/of aansmeren. Dit periodiek herhalen, regulier onderhoud. - De kunststof goten naar verwachting binnen 4 jaar vernieuwen. - Het grote dakraam in zijn geheel vernieuwen. 	<p>€ 500,-</p> <p>€ 1.500,-</p>	<p>€ 1.700,-</p>
Schoorsteen	<ul style="list-style-type: none"> - Binnen circa 2 jaar het metselwerk reinigen, het voegwerk vernieuwen en het loodwerk nazien en waar nodig herstellen/vernieuwen. Tevens het metselwerk waterafstotend behandelen. Van de totaalkosten is 50% opgenomen. De overige 50% is voor de burens. 		€ 1.750,-
Kozijnen / gevelbekledingen	<ul style="list-style-type: none"> - Minimaal rekenen op vervanging van circa 80% van de gevelkozijnen (bij voorkeur alles vernieuwen i.v.m. enkele beglazing), hierbij ook rekenen op vervanging van de gevelbeplating (mogelijk asbesthoudend) en het optimaliseren van de isolatie. Kosten zijn sterk afhankelijk van uitvoering. Het verdient aanbeveling bij meerdere aannemers een offerte aan te vragen. 	Niet begroot	
Schilderwerk	<ul style="list-style-type: none"> - Afhankelijk van de uitvoering van de (nieuwe) kozijnen, deze schilderen/aflakken (indien deze niet afgeschilderd worden aangeleverd). De eventueel te handhaven kozijnen schilderen. Bij schilderwerk rekenen op stop- en vulwerk (reparaties). Geen kosten opgenomen (regulier onderhoud). - Op termijn een bijwerkbeurt uitvoeren (afhankelijk van uitvoering nieuwe kozijnen). Met name liggende delen overschilderen. Het overige houtwerk nazien en waar nodig bijwerken/schilderen. Rekenen op stop- en vulwerk. Geen kosten opgenomen (regulier onderhoud). 	Niet begroot	Niet begroot
Elektrische installatie	<ul style="list-style-type: none"> - Er is een oude groepenkast aanwezig (met draaizekeringen, weinig groepen en/of weinig of geen aardlekschakelaars). In verband met de veiligheid en het (mogelijk) vervangen van de keuken of wellicht andere uitbreidingen, gaan wij uit van volledige vervanging van deze groepenkast. Geen kosten opgenomen voor eventuele andere aanpassingen aan de installatie. 	€ 1.500,-	
Ventilatie/vocht/luchtbehandeling	<ul style="list-style-type: none"> - Er is een oudere mechanische ventilatiebox aanwezig. Wij adviseren om een nieuw exemplaar aan te brengen. Hiermee realiseert u een moderne en goede afzuiging. Bovendien zijn deze vaak voorzien van een uitlooptijd/timer en/of vochtsensor (erg handig in de badkamer), verbruiken ze minder stroom en maken ze minder geluid. Tevens de ventilatiekanalen in de woning inwendig laten reinigen. 	€ 750,-	

Riolering	- De lekkage bij de hoofdriolering ter plaatse van de kruipruimte herstellen.	€ 400,-	
Carport	- De dakbedekking vernieuwen.	€ 3.000,-	
Onvoorzien *	- Onvoorzien	€ 1.200,-	
Totaal (incl. BTW)		€ 8.850,-	€ 3.450,-

* Gezien de geringe tijdsduur en uitsluitend visuele wijze van inspecteren, komen incidenteel niet alle gebreken aan het licht tijdens onze bouwkundige keuring.

Houd daarom rekening met een mogelijke afwijking van de bouwkundige herstellkosten. Bij de post onvoorzien is hiervoor een stelpost opgenomen, dit bedrag kan uiteraard afwijken.

Gedetailleerd overzicht 6-jarenplan

HOOFDELEMENT	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Hellend dak	€ 2.000				€ 1.700	
Schoorsteen		€ 1.750				
Kozijnen / gevelbekledingen	Niet begroot					
Schilderwerk	Niet begroot				Niet begroot	
Elektrische installatie	€ 1.500					
Ventilatie/vocht/luchtbehandeling	€ 750					
Riolering	€ 400					
Carport	€ 3.000					
Onvoorzien	€ 1.200					
TOTAAL	€ 8.850	€ 1.750	€ 0	€ 0	€ 1.700	€ 0

Nadere toelichting en uitgangspunten

Toelichting kostenindicatie:

Alle in de rapportage vermelde kosten zijn ramingen van noodzakelijk herstel en/of vervangingskosten, e.e.a. ter beoordeling van de inspecteur.

Door de samensteller van dit rapport kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor het uiteindelijke prijsinschrijvings-cijfer van de door opdrachtgever in te schakelen bouwondernemer, installateur e.a.

Hoeveelheden worden niet gemeten en ook kan bij uitvoering van herstel blijken dat er ingrijpendere werkzaamheden noodzakelijk zijn dan er tijdens de inspectie redelijkerwijs is voorzien.

Van invloed is ook het moment (en dus verdere achteruitgang van een onderdeel) van herstel/vervanging; dit ligt geheel buiten de invloedssfeer van de samensteller van dit rapport.

Er zijn geen kosten voor klein onderhoud en/of modernisering opgenomen.

Een stelpost wordt opgenomen als de werkelijke kosten nog niet exact bepaald kunnen worden. Het gaat om een schatting.

De kostenindicaties kunnen betrekking hebben op:

- Direct noodzakelijke kosten: kosten van het direct noodzakelijke herstel van gebreken;
- Kosten op termijn: kosten van toekomstig onderhoud (0 tot 5 jaar).

De kostenindicaties worden:

- Gebaseerd op aannemersprijzen inclusief arbeid;
- Vermeld inclusief BTW;
- Indien mogelijk en economisch verantwoord, geraamd op basis van herstel en niet op basis van complete vervanging;
- Vastgesteld met uitgangspunt dat de werkzaamheden zoveel mogelijk gelijktijdig/achter elkaar worden uitgevoerd.

Kosten op termijn zijn van het prijspeil ten tijde van het opstellen van het rapport.

Algemeen:

Een bouwtechnische keuring vindt plaats op basis van een visuele inspectie en heeft tot doel inzicht te geven in de onderhoudstoestand van het object en de eventueel aanwezige gebreken en/of tekortkomingen.

Daar een bouwtechnische keuring een momentopname is geeft deze de situatie weer zoals aangetroffen ten tijde van de inspectie.

Zie ook de algemene voorwaarden; samenvattend houdt e.e.a. in dat er beperkingen zijn door weersinvloeden, afwerkingen en het niet toegankelijk en/of zichtbaar zijn van onderdelen (ook i.v.m. beschikbare middelen en/of veiligheid).

Daar waar specialistisch onderzoek wordt aanbevolen dient u rekening te houden met aanvullende onderzoekskosten.

De algemene beoordeling van een object dient gezien te worden in relatie tot het bouwjaar en de daarmee samenhangende bouwstijlen en toegepaste materialen.

Het object wordt niet getoetst aan het bouwbesluit.

De keuring ontslaat de kopende en verkopende partij niet van zijn onderzoeksplicht of meldingsplicht.

De geldigheidsduur van deze rapportage is 3 maanden na de datum van keuring. Na deze periode en/of ingrijpende verbouwing/werkzaamheden vervalt het rapport. Indien in voornoemde termijn geen transactie heeft plaatsgevonden dient op verzoek en tegen betaling een check-up uitgevoerd te worden.

Op de sites van de terzake gemeente en in het bijzonder op de website van de overheid www.vrom.nl kan informatie worden gezocht aangaande, woningwet, bouwvergunningen, gevaarlijke stoffen (asbest), bodemverontreiniging enz.

Waarderingen

Goed	Dit onderdeel vertoont geen gebreken en nauwelijks verouderingsverschijnselen.
Redelijk	Dit onderdeel vertoont duidelijk verouderingsverschijnselen; incidenteel kunnen gebreken voorkomen. Regulier onderhoud is noodzakelijk.
Matig	Het verouderingsproces is zeer duidelijk op gang gekomen; plaatselijk komen gebreken voor. Preventief/groot onderhoud is noodzakelijk.
Slecht	Het einde van de technische levensduur is bereikt, regelmatig komen ernstige gebreken voor. Renovatie of vervanging op korte termijn noodzakelijk.
Specialistisch onderzoek	Dit onderdeel is niet te beoordelen en/of er zijn twijfels over de kwaliteit; specialistisch onderzoek wordt aanbevolen.
Functioneel	Kosten worden nimmer begroot. Onderdeel heeft einde levensduur bereikt, maar functioneert nog. Renovatie of vervanging is op (korte) termijn te verwachten. (eigen inzicht)

Milieuaspecten

Onderzoek naar Bodemverontreiniging, oude olietanks, asbest e.d. worden buiten beschouwing gelaten. Indien er bij de inspecteur de indruk bestaat dat deze zaken aanwezig zijn, zal dit in dit rapport vermeldt worden en ook onderstaand samengevat. Nader specialistisch onderzoek kan de aanwezigheid definitief vaststellen. Verwijdering en/of werkzaamheden aan milieubelastende onderdelen kunnen kosten verhogend werken.

Asbest:

- Tijdens de inspectie wordt geen onderzoek gedaan naar asbestverdachte of asbesthoudende materialen/toepassingen. Zie ook artikel 4.6 van onze algemene voorwaarden.
- Met de keuring kan de aanwezigheid van asbestverdachte of asbesthoudende materialen/toepassingen dus niet worden uitgesloten. Aansprakelijkheid van Qkeur voor het niet hebben opgemerkt, of niet in voldoende mate hebben opgemerkt van de voornoemde materialen, stoffen of toepassingen is uitgesloten.
- Als wij (mogelijke) asbesthoudende materialen/toepassingen herkennen, zullen wij die hieronder noemen, maar daartoe zijn wij niet verplicht.
- Herkenning van asbesthoudende materialen is moeilijk daar deze in zeer veel toepassingen (3500) voor komt.
- Inventarisatie is alleen mogelijk door een (nader) specialistisch onderzoek. Als u zekerheid wilt hebben over de aanwezigheid van asbest in/om het gekeurde object, dient altijd nader onderzoek te worden gedaan. In deze rapportage zijn geen kosten opgenomen voor inventarisatie en eventuele sanering.
- Wij raden uitdrukkelijk aan om bij woningen van voor 1994 door een op asbestinventarisatie gespecialiseerd bedrijf een vervolg onderzoek te laten uitvoeren naar de mogelijke aanwezigheid van asbesthoudende materialen.
- Ten behoeve van de inspectie worden geen vloer-, wand-, of plafondafwerkingen verwijderd en wordt geen destructief onderzoek gedaan.
- Wanneer er in een kruipruimte of ander vertrek asbesthoudend materiaal aanwezig is of waar enige kans van aanwezigheid is van losse asbestvezels of asbestbesmetting, dan zal of mag deze ruimte niet door de bouwkundig inspecteur betreden worden.

Door ons zijn de onderstaande asbestverdachte materialen herkend:

- In het kanaal is een asbestverdachte pijp aanwezig. Asbesthoudende pijpen mogen enkel onder asbestcondities geveegd worden. Indien de diameter van het kanaal voldoende is kan eventueel een flexibele roestvrijstalen pijp in het kanaal worden aangebracht.
- Asbestverdachte vensterbanken aanwezig.
- Asbestverdachte vloerzeil.
- Gezien het bouwjaar van de woning is de aanwezigheid van (meer) asbesthoudende/asbestverdachte materialen niet uit te sluiten.
- Asbestverdachte gevelbeplating.



Rapportnr: KE23.1774

Olietank:

Zijn er aanwijzingen voor de mogelijke aanwezigheid van een olietank?

Niet van toepassing,
gezien bouwjaar

- *Door ons bedrijf wordt geen specifiek onderzoek gedaan naar eventuele aanwezigheid van een olietank.*

Bodemverontreiniging:




Heeft de verkopende partij melding gedaan betreffende eventuele (bodem)verontreiniging?

Nee

- *Door ons bedrijf wordt geen specifiek onderzoek gedaan naar eventuele aanwezigheid van verontreinigingen.*

Toelichting Bouwkundige keuring


Extern

Hellend dak														
<ul style="list-style-type: none"> Welk type pan is toegepast? Wat is de conditie van de pannen? Liggen de vorsten voldoende vast? Zijn de vorsten goed aangesmeerd? Verkeren de panlatten in voldoende staat (steekproefsgewijze controle)? Wat is de conditie van de goten/gootbekledingen en kilgoten? Verkeren de regenpijpen in voldoende staat? Verkeren de dakramen in voldoende staat? 	<p>Betonnen dakpan, Betonnen sneldekpan</p> <p>Redelijk</p> <p>Voor zover zichtbaar wel</p> <p>N.v.t: nokvorsten aangebracht op ventilerende ondernok</p> <p>Voor zover zichtbaar wel</p> <p>voor zover zichtbaar voldoende</p> <p>Algemeen wel</p> <p>Deels</p>	  												
<p>Opmerkingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Altijd rekenen op het goed leggen en/of vervangen van dakpannen. Het pannendak dient periodiek nagelopen te worden (klein/regulier onderhoud). Hiervoor zijn geen kosten opgenomen. Deze woning is voorzien van betonnen sneldekkers (sneldekkers). Deze gaan decennia mee. Op langere termijn wordt de kwaliteit echter minder. Zo worden ze bv. poreus en gaan (plaatselijk) vocht vasthouden. Tijdens vorstperiodes kan dat schade veroorzaken aan de pannen (met mogelijke lekkages tot gevolg). Ook gaan ze op langere termijn gruis loslaten. U weet dan dat uw pannen minder worden van kwaliteit. De (nok)vorsten zijn op een ventilerende ondernok aangebracht. De panlatten zijn niet of beperkt inspecteerbaar. Afgaande op de ligging van de pannen, verkeren de panlatten in een voldoende staat. Het kleine aanwezige stalen dakraam is ouder/functioneel. Het is belangrijk om de goten rondom dakramen goed schoon te houden, om lekkages te voorkomen. 														
<p>Hersteladviezen:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Direct</th> <th style="text-align: right;">Op termijn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- De dakvlakken nazien en waar nodig pannen goed leggen en/of vervangen. Tevens de (nok)vorsten nazien en waar nodig vernieuwen/vastleggen en/of aansmeren. Dit periodiek herhalen, regulier onderhoud.</td> <td style="text-align: right;">€ 500,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- De kunststof goten naar verwachting binnen 4 jaar vernieuwen.</td> <td></td> <td style="text-align: right;">€ 1.700,-</td> </tr> <tr> <td>- Het grote dakraam in zijn geheel vernieuwen.</td> <td style="text-align: right;">€ 1.500,-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Direct	Op termijn	- De dakvlakken nazien en waar nodig pannen goed leggen en/of vervangen. Tevens de (nok)vorsten nazien en waar nodig vernieuwen/vastleggen en/of aansmeren. Dit periodiek herhalen, regulier onderhoud.	€ 500,-		- De kunststof goten naar verwachting binnen 4 jaar vernieuwen.		€ 1.700,-	- Het grote dakraam in zijn geheel vernieuwen.	€ 1.500,-	
	Direct	Op termijn												
- De dakvlakken nazien en waar nodig pannen goed leggen en/of vervangen. Tevens de (nok)vorsten nazien en waar nodig vernieuwen/vastleggen en/of aansmeren. Dit periodiek herhalen, regulier onderhoud.	€ 500,-													
- De kunststof goten naar verwachting binnen 4 jaar vernieuwen.		€ 1.700,-												
- Het grote dakraam in zijn geheel vernieuwen.	€ 1.500,-													

Schoorsteen		
<ul style="list-style-type: none"> Hoe is algemeen de conditie van de schoorste(n) en? Matig 		
Opmerkingen: - De schoorsteen is op afstand geïnspecteerd (=beperkt).		
Hersteladviezen: - Binnen circa 2 jaar het metselwerk reinigen, het voegwerk vernieuwen en het loodwerk nazien en waar nodig herstellen/vernieuwen. Tevens het metselwerk waterafstotend behandelen. Van de totaalkosten is 50% opgenomen. De overige 50% is voor de burens.	Direct	Op termijn € 1.750,-



Gevels/metselwerk		
<ul style="list-style-type: none"> Zijn de gevels in spouw uitgevoerd? Ja Zijn er noemenswaardige scheurvormingen/vervormingen in de gevels aangetroffen? Niet of beperkt Is het voegwerk algemeen voldoende? Ja Verkeren de lekdorpels /raamdorpelstenen in een voldoende staat? Ja 		



Kozijnen / gevelbekledingen

- Hoe is algemeen de conditie van de kozijnen?
- Hoe is algemeen de conditie van het hang- en sluitwerk?



Grotendeels slecht
Matig


Hersteladviezen:

- Minimaal rekenen op vervanging van circa 80% van de gevelkozijnen (bij voorkeur alles vernieuwen i.v.m. enkele beglazing), hierbij ook rekenen op vervanging van de gevelbeplating (mogelijk asbesthoudend) en het optimaliseren van de isolatie. Kosten zijn sterk afhankelijk van uitvoering. Het verdient aanbeveling bij meerdere aannemers een offerte aan te vragen.

Direct
Niet begroot

Op termijn



Schilderwerk		
<ul style="list-style-type: none"> • Hoe is algemeen de conditie van het buitenschilderwerk? Slecht • Is er isolerende beglazing toegepast? Nee 		
<p>Opmerkingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eventueel buitenschilderwerk valt onder regulier onderhoud. Hiervoor zijn geen kosten opgenomen. - We adviseren het buitenschilderwerk minimaal eens in de 6 tot 8 jaar uit te voeren, met tussentijds een bijwerkbeurt. Bij (blanke) lak- of beitswerk is de cyclus beduidend korter. Tip! Reinig uw schilderwerk meerdere keren per jaar, dit verlengt de levensduur. - Als kozijnen aan de binnenkant niet goed geschilderd zijn wordt de kans op aantasting door houtrot groter, het verdient aanbeveling ook het schilderwerk aan de binnenkant van de kozijnen in goede conditie te houden. 		
<p>Hersteladviezen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Afhankelijk van de uitvoering van de (nieuwe) kozijnen, deze schilderen/aflakken (indien deze niet afgeschilderd worden aangeleverd). De eventueel te handhaven kozijnen schilderen. Bij schilderwerk rekenen op stop- en vulwerk (reparaties). Geen kosten opgenomen (regulier onderhoud). - Op termijn een bijwerkbeurt uitvoeren (afhankelijk van uitvoering nieuwe kozijnen). Met name liggende delen overschilderen. Het overige houtwerk nazien en waar nodig bijwerken/schilderen. Rekenen op stop- en vulwerk. Geen kosten opgenomen (regulier onderhoud). 	<p>Direct Niet begroot</p>	<p>Op termijn</p> <p style="text-align: right;">Niet begroot</p>

Buitenriolering	
<p>Opmerkingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Als gevolg van inklinking van de bodem ontstaan er in deze regio wel eens problemen met de buitenriolering. - Gezien het bouwjaar van de woning is het aannemelijk dat afvoeren en rioleringen in kunststof zijn uitgevoerd. - De buitenriolering is niet inspecteerbaar. Deze is buiten beschouwing gelaten. 	

Intern

Dakconstructies

Hellende houten daken:

- | | |
|--|---------|
| • Zijn de dakconstructies goed inspecteerbaar ? | Ja |
| • Verkeren de dakconstructies voor zover zichtbaar in een voldoende staat? | Ja |
| • Is het dakbeschot goed inspecteerbaar? | Nee |
| • Zijn de daken geïsoleerd? | Beperkt |

Platte houten daken:


- | | |
|---|-----------------------------------|
| • Zijn de dakconstructies inspecteerbaar? | Geen platte houten daken aanwezig |
|---|-----------------------------------|

Steenachtige daken:

- | | |
|---|----------------------------------|
| • Is de dakconstructie goed inspecteerbaar? | Geen steenachtige daken aanwezig |
|---|----------------------------------|

Opmerkingen:

- Oude lekkage zichtbaar in/op dakbeschot vliering. Geen actieve vochtigheid aangetroffen tijdens de inspectie.



Wanden (constructief en tussenwand) en plafonds

Wanden


- Is er noemenswaardige scheurvorming/vervorming in de wanden aangetroffen? Niet of beperkt
- Zijn er noemenswaardige vochtplekken of vochtproblemen in de wand(en) geconstateerd? Nee

Plafonds


- Hoe is algemeen de afwerking van de plafonds? Redelijk/goed
- Zijn er vochtplekken in de plafonds geconstateerd? Nee

Opmerkingen:

- De binnenwanden zijn veelal eenvoudig van uitvoering.



Vloeren	
Houten verdiepingsvloeren	
• Zijn de verdiepingsvloeren in hout uitgevoerd?	Klein stukje voorslaapkamer (boven uitbouw)
• Zijn er vloer- en plafondafwerkingen aanwezig?	Ja
• Zijn de vloeren bij belopen stabiel?	Ja
Houten begane grondvloer	
• Is de begane grondvloer in hout uitgevoerd?	Niet van toepassing
Steenachtige vloeren	
• Zijn er systeemvloeren aanwezig?	Ja
• Is de begane grondvloer aan de onderzijde geïsoleerd?	Ja
• Verkeren de steenachtige vloeren voor zover zichtbaar in een voldoende staat?	Ja
Opmerkingen:	
<ul style="list-style-type: none"> - De toegepaste begane grondvloer is een Kwaaitaalvloer of een gelijksoortige vloer, bv een Flevo-betonvloer (fabrikant niet vast te stellen). De vloer is aan de onderzijde voorzien van isolatie, plaatselijk laat deze los. Er zijn zover zichtbaar (= zeer beperkt) geen noemenswaardige gebreken en/of schades aangetroffen. 	






Fundering	
• Wat voor een fundering is toegepast?	Vermoedelijk paalfundering
• Zijn er aan de fundering gerelateerde scheurvormingen en/of zettingen in de gevels/metselwerk aanwezig?	Nee
Opmerkingen:	
<ul style="list-style-type: none"> - Een fundering van een woning is vaak niet of zeer beperkt inspecteerbaar. De fundering wordt door ons beoordeeld aan de hand van mogelijke scheurvormingen of vervormingen in de gevels/wanden en/of scheefstanden in vloeren. - Gezien het totale beeld van de gevels, wanden en vloeren in combinatie met de leeftijd van de woning kan worden geconcludeerd dat er geen, dan wel niet noemenswaardige funderingsproblemen zijn. 	


Kruipruimte

• Is er een kruipruimte aanwezig?	Ja, beperkt toegankelijk
• Is de kruipruimte onder de entree toegankelijk?	Ja
• Is de kruipruimte onder de woonkamer toegankelijk?	Nee, kruipluik zit vast
• Is de kruipruimte onder de keuken toegankelijk?	Deels
• Was de kruipruimte bij opname droog?	Aardvochtig/nat

Opmerkingen:

- Bij opname was het kruipluik in de woonkamer zonder breek of sloopwerk niet vast te krijgen (deze klemde). Rekenen op vervanging kruipluik, geen kosten opgenomen.
- Bij opname stond er (grond)water en/of plassen in de kruipruimte. Gezien de betonnen vloer zijn maatregelen mijns inziens niet noodzakelijk. De kruipruimte is (ivm aanwezige water) alleen vanuit het vloerluik geïnspecteerd.
- In de kruipruimte zijn diverse leidingen niet professioneel afgemonteerd. Leidingen voor water, gas, centrale verwarming en elektra moeten op een deugdelijke manier worden gebeugeld. Geen kosten opgenomen.



Afweringen en binnenschilderwerk	
<ul style="list-style-type: none"> Hoe is inpandig het algemene afwerkingsniveau? Redelijk (gedateerd) 	
<p>Opmerkingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De woning dient mijns inziens inpandig geheel te worden opgeknapt/gemoderniseerd. Hiervoor zijn geen kosten opgenomen. - Wandafwerkingen (o.a. behang- en stucwerken) en tegelwerk buiten de natte groepen zijn buiten beschouwing gelaten. - Altijd rekenen op enig herstel wandafwerking (gaatjes stoppen, hol klinkend stucwerk etc.). - Binnenschilderwerk en glaswerk wordt tevens buiten beschouwing gelaten. Over het algemeen zal een woning inpandig opnieuw geschilderd gaan worden alvorens te worden betrokken. - Er zijn geen kosten opgenomen voor aftimmerwerk (plinten, kleine reparaties etc.). 	

Binnendeuren en kozijnen	
<ul style="list-style-type: none"> Zijn de binnendeuren algemeen voldoende? Algemeen wel Is het hang en sluitwerk algemeen voldoende? Algemeen wel 	
<p>Opmerkingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Altijd rekenen op enig herstel hang en sluitwerk (o.a. vastzetten onderdelen etc.). Geen kosten opgenomen. 	

Ongedierte/Zwam	
<ul style="list-style-type: none"> Is er houtworm geconstateerd? Voor zover zichtbaar niet Is er boktor geconstateerd? Voor zover zichtbaar niet Is er schimmel, zwam/bruinrot geconstateerd? Voor zover zichtbaar niet 	
<p>Opmerkingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De aanwezigheid van houtverniers/sporen van houtverniers is/zijn niet uit te sluiten. 	

Sanitair/keuken**Badkamer**

- Wat is de algemene staat van de badkamer? Buiten beschouwing gelaten

Keuken




- Wat is de algemene staat van de keuken? Buiten beschouwing gelaten

Toilet

- Wat is de algemene staat van de toiletruimte? Buiten beschouwing gelaten

Opmerkingen:

- Wij gaan er vanuit dat de toekomstige eigenaar de sanitaire voorzieningen (badkamer, keuken en toilet) - gezien de gedateerdheid en leeftijd - volledig zal vernieuwen. Deze zijn door ons verder buiten beschouwing gelaten.



Technische installaties

Installaties worden slechts visueel beoordeeld, in ieder geval voor zover dit mogelijk is.

De installaties worden niet beoordeeld op goede werking en of deze voldoen aan de huidige geldende eisen en voorschriften.

Een erkend/waarborginstallateur en/of de nutsbedrijven kunnen u middels een inspectie een gedetailleerd inzicht geven in de algehele staat van de betreffende installaties en deze toetsen aan de geldende eisen.

Elektrische installatie

• Hoe is algemeen de conditie van de elektrische installatie?	Redelijk
• Hoeveel groepen zijn er aanwezig?	Meergroepsinstallatie
• Zijn er aardlekschakelaar(s) aanwezig?	Nee
• Is de bedrading geplastificeerd/voldoende (steekproefgewijze controle)?	Ja

Opmerkingen:

- De installatie is niet gekeurd in relatie tot geldende NEN normen.
- Wij adviseren ondeugdelijke aansluitingen of onveilige situaties altijd te voorkomen (niet altijd door ons geconstateerd). Denk hierbij aan: zelf aangelegde uitbreidingen met verlengsnoeren, niet juist afgedichte lasdozen, meterkast met draden die niet goed zijn afgemonteerd, etc). Raadpleeg bij twijfel altijd een elektricien. Ook voor het herstellen of verbeteren van de situatie.
- Er zijn diverse ondeugdelijke aansluitingen/uitbreidingen aangetroffen.
- Zekeringen en aardlekschakelaars zijn niet op hun werking getest en de aarding is niet doorgemeten.
- De aanwezige wandcontactdozen voldoen veelal niet aan de huidige maatstaven. Naar wens/eigen inzicht rekenen op uitbreiding. Geen kosten opgenomen.


Hersteladviezen:

- Er is een oude groepenkast aanwezig (met draaizekeringen, weinig groepen en/of weinig of geen aardlekschakelaars). In verband met de veiligheid en het (mogelijk) vervangen van de keuken of wellicht andere uitbreidingen, gaan wij uit van volledige vervanging van deze groepenkast. Geen kosten opgenomen voor eventuele andere aanpassingen aan de installatie.

Direct

€ 1.500,-


Op termijn



Brandveiligheid/Brandmeldinstallatie

Opmerkingen:

- Vanaf 1 juli 2022 is in iedere woning (zowel nieuwbouw als bestaande bouw) de aanwezigheid van minimaal een rookmelder (verkeersruimte/gang) op elke verdieping verplicht. Bij nieuwbouw was deze verplichting al langer van kracht. Rookmelders worden door ons niet geïnterviewd of op hun werking getest. We adviseren bij ingebruikname van de woning, de eventuele rookmelders te testen. Of, als deze nog niet zijn aangebracht, dit alsnog te doen.
- Doordat rook altijd stijgt is het belangrijk om de rookmelder aan het plafond te bevestigen. Zo geeft de rookmelder het snelste alarm als er een brand ontstaat. Hang de rookmelder in het midden van het plafond, minimaal 50 centimeter van de wand of hoek en minimaal 30 cm van een lamp..




Gasinstallatie

- | | |
|---|-------|
| • Zijn de gasleidingen in koper/kunststof uitgevoerd? | Deels |
| • Zijn de gasleidingen in staal uitgevoerd? | Deels |
| • Was er bij opname een gaslucht ruikbaar? | Nee |

Opmerkingen:

- Er zijn stalen gasleidingen aanwezig (onderdeel met risico). Het verdient aanbeveling ter controle de gasleiding te laten afpersen. Zo kan een eventueel aanwezige lekkage worden uitgesloten. Indien er sprake is van lekkage, dan wordt de gasinstallatie i.v.m. de veiligheid, altijd direct afgesloten. Geen onderzoeks- of eventuele vervangingskosten opgenomen.
- De gasleiding(en) zijn beperkt inspecteerbaar.
- Gasleidingen worden visueel geïnspecteerd en door ons niet afgeperst.





Verwarming

- | | |
|--|---------------------------|
| • Hoe wordt de woning verwarmd? | Centrale verwarming |
| • Wat is het merk van de cv-ketel? | Nefit |
| • Heeft de ketel ook een warmwatervoorziening (combi-ketel)? | Ja |
| • Wat is het bouwjaar van de cv-/combiketel? | 2021 |
| • Verkeren de radiatoren en het leidingwerk algemeen in een voldoende staat? | Ja, functioneel |
| • Zijn er lekkages geconstateerd? | Voor zover zichtbaar niet |


Opmerkingen:



- De gemiddelde gebruiksduur van cv-ketels is circa 15-17 jaar. Een ketel van die leeftijd hoeft u niet altijd direct te vervangen. De warmteopbrengst van oudere ketels loopt wel terug. Het verdient (zeker in de huidige tijd) aanbeveling om je ruimschoots te laten adviseren over duurzamere warmteoplossingen. Denk aan een warmtepomp, hybride warmtepomp etc. Op www.milieucentraal.nl staat veel uitleg over alle opties. Stap 1 is sowieso altijd om te beginnen met het goed isoleren van de woning (en het voorkomen van tocht), als dit nog niet is gedaan.



Waterinstallatie	
<ul style="list-style-type: none"> Zijn de waterleidingen in koper/kunststof uitgevoerd? Ja Hoe is de warmwater voorziening? Combi-ketel 	
<p>Opmerkingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kranen zijn buiten beschouwing gelaten. Bij renovatie natte groepen, rekenen op vernieuwing van gehele installatie. Hiervoor zijn geen kosten opgenomen. 	


Ventilatie/vocht/luchtbehandeling	
<ul style="list-style-type: none"> Is er een ventilatievoorziening aanwezig in de badkamer? Ja Is er een ventilatievoorziening aanwezig in de toiletruimte? Ja Is er een ventilatievoorziening/afzuigkap aanwezig in de keuken? Ja 	
<p>Opmerkingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Er is een centrale ventilatievoorziening aanwezig met een ventilatiebox. De aanwezige ventilatievoorzieningen zijn niet beoordeeld/getest op hun capaciteit. 	
<p>Hersteladviezen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Er is een oudere mechanische ventilatiebox aanwezig. Wij adviseren om een nieuw exemplaar aan te brengen. Hiermee realiseert u een moderne en goede afzuiging. Bovendien zijn deze vaak voorzien van een uitlooptijd/timer en/of vochtsensor (erg handig in de badkamer), verbruiken ze minder stroom en maken ze minder geluid. Tevens de ventilatiekanalen in de woning inwendig laten reinigen. 	

Open haard(en)	
<ul style="list-style-type: none"> Is het kanaal aan de binnenzijde inspecteerbaar? Ja 	
<p>Opmerkingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> In het kanaal is een asbestverdachte pijp aanwezig. Asbesthoudende pijpen mogen enkel onder asbestcondities geveegd worden. Indien de diameter van het kanaal voldoende is kan eventueel een flexibele roestvrijstalen pijp in het kanaal worden aangebracht. 	


Riolering		
<ul style="list-style-type: none"> Is de hoofdriolering in kunststof uitvoering? Zijn er actieve lekkages aangetroffen? Zijn er verstoppingen geconstateerd? Was er een rioollucht ruikbaar bij opname? 	<p>Ja Voor zover zichtbaar niet Nee Nee</p>	 
<p>Hersteladviezen:</p> <ul style="list-style-type: none"> De lekkage bij de hoofdriolering ter plaatse van de kruipruimte herstellen. 	<p>Direct Op termijn € 400,-</p>	

Overige	
<p>Opmerkingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> De benoemde installaties zijn alleen, voor zover mogelijk, visueel geïnspecteerd en dus niet afgeperst! Installaties voor klimaatbeheersing, zonnepanelen/collectoren, alarm en dergelijke zijn buiten beschouwing gelaten. 	

Bijgebouw(en)

Bijgebouw / berging	
<ul style="list-style-type: none"> Hoe is algemeen de conditie van het bijgebouw? Slecht 	
<p>Opmerkingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> De bergingskast in de achtertuin is buiten beschouwing gelaten (= sloop) 	

Aangebouwde berging	
<ul style="list-style-type: none"> Hoe is algemeen de conditie van de berging? Redelijk/goed Verkeert de dakbedekking in voldoende staat? Zie bij pannendak Verkeert het metselwerk in voldoende staat? Ja 	
<p>Opmerkingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Het metselwerk is halfsteens uitgevoerd, dergelijke gevels kunnen in meer of mindere maten vocht doorslaan. In het metselwerk zit enige scheurvorming, constructief niet van invloed. Maatregelen zijn mijns inziens niet noodzakelijk. 	

Carport		
<ul style="list-style-type: none"> Hoe is algemeen de conditie van de carport? Verkeren de boeiboorden in voldoende staat? 	<p>Redelijk Ja</p>	 
<p>Opmerkingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bij schilderwerkzaamheden de stalen constructie roest vrij maken en behandelen. 		
<p>Hersteladviezen:</p> <ul style="list-style-type: none"> De dakbedekking vernieuwen. 	<p>Direct € 3.000,-</p> <p>Op termijn</p>	

Overige	
<p>Opmerkingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Erfafscheidingen, tuinmuren en -overkappingen, poortdeuren, bestratingen, dierenverblijven, beschoeiingen etc. zijn buiten beschouwing gelaten. 	

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Qkeur : de gebruiker van algemene voorwaarden

Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker

Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht

2. Toepassing

2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Qkeur en opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen nadrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Qkeur, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken

2.3 De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Aanvaarding/ totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij in de aanbieding schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald. Alle aanbiedingen behouden hun geldigheid gedurende 6 maanden.

3.2 Een overeenkomst is tot stand gekomen indien Qkeur hetgeen is overeengekomen schriftelijk heeft bevestigd of indien door opdrachtgever de aanvaarding van een schriftelijke aanbieding van Qkeur schriftelijk heeft bevestigd.

3.3 Dit laat onverlet de bevoegdheid van partijen het bestaan van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

3.4 Een aanbieding is door opdrachtgever ook aanvaard indien Qkeur geheel of gedeeltelijk een aanbieding heeft uitgevoerd.

4. Inhoud overeenkomst

4.1 Het betreft het opstellen van bouwkundige rapportages en/ of adviezen met als doel de opdrachtgever inzicht te verschaffen in de bouwkundige staat van een registergoed/ pand.

4.2. De door Qkeur te verrichten werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd op basis van visuele waarneming.

4.3 Niet of moeilijk te bereiken onderdelen worden niet onderzocht en derhalve ook niet beoordeeld.

Afwerkingen e.d. worden door Qkeur niet verwijderd of los gemaakt. Niet bereikbare gedeelten van het pand worden niet toegankelijk gemaakt.

Technische installaties worden niet gedemonteerd. De aard van het onderzoek brengt met zich mee dat er gebruik zal worden gemaakt van steekproeven, zodat niet kan worden gegarandeerd dat alle visueel waarneembare gebreken of tekortkomingen worden geconstateerd en in het rapport worden gemeld.

4.4 Qkeur kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor gebreken of schades die zich openbaren na afronding van de werkzaamheden en die niet op grond van visuele waarneming geconstateerd hadden kunnen worden.

4.5. Metingen worden niet verricht.

4.6. Tijdens de bouwtechnische keuring wordt geen onderzoek gedaan naar milieubelastende materialen, of materialen die een gezondheidsrisico kunnen opleveren, zoals (maar niet beperkt tot): asbestverdachte of asbesthoudende materialen/toepassingen, olietanks en/of andere

verontreinigingen. Met de keuring kan de aanwezigheid van deze materialen, stoffen of toepassingen dus niet worden uitgesloten.

Aansprakelijkheid van Qkeur voor het niet hebben opgemerkt, of niet in voldoende mate hebben opgemerkt van de voornoemde materialen, stoffen of toepassingen is uitgesloten. Als opdrachtgever hieromtrent zekerheid wil hebben, dient altijd nader specialistisch onderzoek door derden te worden gedaan.

4.7 Qkeur voert geen controle uit of op basis van bestek, tekeningen en/of een technische omschrijving voldaan is aan een (koop-)aannemingsovereenkomst.

4.8 Buiten de keuring valt controle of uitvoering van bouwtechnische en/of installatietechnische berekeningen en metingen.

4.9 Qkeur voert geen controle uit op noodzakelijke en/of verleende vergunningen van overheidswege, zoals bouwvergunningen e.d.

5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Qkeur zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

5.2 De opdrachtgever is gehouden om alle gegevens, waarvan Qkeur aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Qkeur te verstrekken.

5.3. Qkeur heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden en/ of deze advies te vragen nadat de noodzaak c.q. wenselijkheid daarvan in de rapportage is bepaald.

5.4 Qkeur is niet aansprakelijk voor schade, voor welke aard ook, doordat Qkeur is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Qkeur kenbaar behoorde te zijn.

6. Rapportage

6.1 De rapportage van Qkeur heeft tot doel een algemeen inzicht te geven in de onderhoudstoestand van het gekeurde registergoed /pand en van eventueel bestaande gebreken onder de tijdens de keuring geldende omstandigheden of aanwezige beperkingen. Het betreft hier derhalve een momentopname.

6.2 De geldigheidsduur van de rapportage is maximaal zes maanden; na deze periode kan daaraan geen enkele recht meer worden ontleend. Na het verlopen van de geldigheidsduur dient een nieuw dan wel een geactualiseerde rapportage te worden opgesteld, waarvan de kosten nimmer voor Qkeur zijn.

6.3 Eventuele, in de rapportage opgenomen, herstel – en verbeteradviezen zijn geen werkschrijving op grond waarvan het werk kan worden uitgevoerd.

6.4 Eventuele in de rapportage genoemde herstel- en verbeterbedragen zijn steeds slechts indicatief (raming van de te verwachten kosten).

7. Wijziging van de overeenkomst

7.1 Wijzigingen van overeenkomsten, inhoudende een beperking of aanvulling van reeds overeengekomen te verrichten werkzaamheden, komen tot stand zodra Qkeur deze wijzigingen schriftelijk heeft bevestigd.

8. Betalingen

8.1. Het overeengekomen honorarium van Qkeur is inclusief BTW.

8.2. Betaling van bouwkundige keuringen geschiedt via overschrijving, bij voorkeur via iDeal. Wanneer de bouwkundige rapportage gereed is ontvangt u van ons een email met het verzoek voor betaling. Na betaling

ALGEMENE VOORWAARDEN

kunt u de rapportage direct downloaden. Betaling van advieswerkzaamheden anders dan bouwkundige keuringen dient, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, door de opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum aan Q-keur te zijn voldaan.

8.3 Indien de opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn betaalt, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.

8.4 Is de opdrachtgever in dergelijke gevallen een consument dan is hij de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW plus 2% verschuldigd. Indien de opdrachtgever in dergelijke gevallen een bedrijf is dan is hij de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW plus 2% verschuldigd.

9. Incassokosten

9.1 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever in het geval van geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarif zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd met een minimum van € 40,- excl. BTW.

9.2 Indien Qkeur hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 9.3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

10. Tussentijdse opzegging/ ontbinding

10.1 In geval van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door opdrachtgever, is opdrachtgever verplicht Qkeur te vergoeden; het betreft hier de betaling van declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, een vergoeding van de gemaakte kosten en de kosten die voortvloeien uit door Qkeur aangegane verplichtingen met derden ter vervulling van de overeenkomst. Bij annulering van de overeenkomst minder dan 24 uur voor de beoogde inspectiedatum en tijdstip zal Qkeur het volledige overeengekomen honorarium in rekening brengen bij de opdrachtgever.

10.2 Qkeur is bevoegd de opdracht te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Indien Qkeur aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

11.2 Qkeur is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparing en schade door (bedrijfs)stagnatie.

11.3 Qkeur is nimmer aansprakelijk voor schade kleiner dan € 1.200,-, dan wel schades als gevolg van overmacht.

11.4 De door Qkeur te vergoeden schade is beperkt tot 12x de advieskosten met een maximum van € 10.000,-

11.5 Qkeur heeft het recht om gevolgen van een tekortkoming van een geleverde dienst uit eigener beweging kosteloos te herstellen en/ of te vervangen waardoor de bevoegdheid van opdrachtgever om schadevergoeding te eisen komt te vervallen.

11.6 Qkeur is slechts aansprakelijk voor de door opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door verzekering gedane uitkering.

12. Overmacht

12.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

13. Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op elke overeenkomst tussen Qkeur en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen welke tussen Qkeur en de opdrachtgever in het kader van (de uitvoering van) de overeenkomst(en) mochten ontstaan of die daarvan het gevolg zijn, worden bij uitsluiting berecht door de rechter in de vestigingsplaats van Qkeur.

Versie 06-2023